




LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Szenario 02: Vergleich der berechneten Ganglinien der GWM 2/11 für den Kalibrierungszustand und für die durch Eingriffe in den Untergrund reduzierte GwNeubildung

Legende:
— Kalibrierungszustand
— Szenario 02

Niederschlag (mm/d)



GwSpiegel GWM 2/11

