

LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Schichtenverzeichnis GWM 2/11

Schichtenverzeichnis		Anlage:					
für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben		Projekt-Nr.: DE0110.311017.0122					
Bauvorhaben: B50n Hochmoselübergang							
Bohrung				Bohrzeitraum			
Nr.: INK 2/11 (bergauf von Achse 2)				von: 25.11.2011 bis: 13.12.2012			
1	2	3	4	5	6		
34,00	a) G, s, u'	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) Tonschiefer, stark verwittert						
	c) naß					d)	e) grau-violett
	f) Tonschieferzersatz / Mylonit					g) Devon	h) VZ/ ST*
34,55	a) Kernverlust	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt, Bohrgut ausgespült						
	c)					d)	e)
	f) Tonschieferzersatz / Mylonit					g) Devon	h)
35,00	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) kleinstückig-stückig, vereinz. T (weich), vermutl. ursprüngl. blättrig und T-Kluftbeläge ausgespült, stark verwittert						
	c) erdfeucht, schlechte Kornbindung/mürbe					d)	e) grau-violett
	f) Tonschiefer					g) Devon	h) VZ
36,40	a) Kernverlust	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt, Bohrgut ausgespült						
	c)					d)	e)
	f) Tonschieferzersatz / Mylonit					g) Devon	h)
36,90	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) kleinstückig-stückig, vereinz. T (weich), vermutl. ursprüngl. blättrig und T-Kluftbeläge ausgespült, stark verwittert						
	c) erdfeucht, schlechte Kornbindung/mürbe					d)	e) grau-violett
	f) Tonschiefer					g) Devon	h) VZ