

LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Schichtenverzeichnis GWM 1/11

		Schichtenverzeichnis				Anlage:		
		für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekerkerten Proben				Projekt-Nr.: DE0110.311017. 0122		
Bauvorhaben: Neubau der B50neu, BA Platten - ZB B 53, Herstellung Bauwerk 6008 860 (BW 20) Hochmoselübergang								
Bohrung					Bohrzeitraum			
Nr.: INK 1/11 (Achse 2)					von: 23.-24.11.2011			
1	2	3	4	5	6			
8,50	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) mäßig verwitt., söhlig, dünnplattig bis dünnbankig, latent klüftig, tlw. zer-bohrt zu kleinstückig bis stückig, Schieferung eben und glatt, RQD: 50%							
	c) erdfeucht, mäßige Kornbindung, tlw. mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VE
9,00	a) Kernverlust	KV, Inliner (drehend, Spülung)						
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt							
	c)						d)	e)
	f) Tonschieferzersatz/ Mylonit						g) Devon	h)
12,70	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) mäßig verw., söhlig, dünnplattig bis dünnbankig, latent klüftig, tlw. zer-bohrt zu kleinstückig bis stückig, Schiefer. eben und glatt, RQD:10-40%							
	c) erdfeucht, mäßige Kornbindung, tlw. mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VE
13,00	a) Kernverlust	KV, Inliner (drehend, Spülung)						
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt							
	c)						d)	e)
	f) Tonschieferzersatz/ Mylonit						g) Devon	h)
18,30	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) stark verwittert, latent klüftig, zerbohrt zu kleinstückig bis stückig, vermutlich Feinkorn ausgespült, Schieferung eben und glatt; tlw. Kluffbeläge: blättrig, t'							
	c) erdfeucht, schlechte Kornbindung/mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VZ
			SP	2	15,0 - 15,5			