

**LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n**  
**Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang**  
**Schichtenverzeichnis GWM 1/14**

Stöbten GmbH - Barlstraße 42 - 56856 Zell/Mosel - Tel. +49 6542 9366-0 - Fax +49 6542 9366-99

Schichtenverzeichnis			Anlage:				
für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekerkerten Proben			Bericht:				
			AZ: <b>26013</b>				
Bauvorhaben: <b>Ürzig, Hochmoselbrücke BW 6008 860</b>							
Bohrung				Datum: <b>04.03.2014</b>			
Nr.: <b>GWM 1/14 / Blatt 1</b>							
1	2			3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen Sonderproben Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>				Art	Nr.	Tiefe in m Unter- kante
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung <sup>1)</sup>	h) <sup>1)</sup> Gruppe		i) Kalkgehalt		
<b>5,00</b>	a) <b>Hangschutt</b>			<b>Rk 419 mm</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>braungrau</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<b>12,00</b>	a) <b>Hangschutt (stark aufgelockerter Fels, Tonschiefer)</b>			<b>Imlochhammer</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>braungrau</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<b>13,50</b>	a) <b>Tonschiefer, Störungszone im Fels</b>			<b>Imlochhammer</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>braungrau</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<b>16,50</b>	a) <b>Tonschiefer, stark aufgelockert</b>			<b>Imlochhammer</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>braungrau</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<b>17,80</b>	a) <b>Tonschiefer, Störungszone im Fels</b>			<b>Imlochhammer</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>rotviolett</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<b>20,30</b>	a) <b>Tonschiefer, stark aufgelockert</b>			<b>Imlochhammer</b>			
	b)						
	c)	d) <b>schwer zu bohren</b>	e) <b>rotviolett</b>				
	f)	g)	h)   i)				
<sup>1)</sup> Eintragung nimmt wissenschaftlicher Bearbeiter vor							