

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | 14002/1 |
|--|------------------|----------|------------------|-------|---------------|-------|-----------|-----------------|--------------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | Anlage: | 7.1 |
| | | | | | | | | | | Blatt: | 1 |
| Datum | 04.02.2014 | | Witterung | | trocken | | | Relief | | - | |
| Bohrungs-Nr. | 35/21(1) | | Aktuelle Nutzung | | Brache | | | Inklination | | - | |
| Rechtswert | 2571526 | | Neigung | | - | | | Exposition | | - | |
| Hochwert | 5537495 | | Wölbung | | - | | | Form | | - | |
| Höhe (mNN) | 184 | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | - | | | Bodentyp | | (Rigosol) | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung |
| > 100 | Cv (ehem. R-Ap?) | Lu | 0 | - | rotbraun-grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | durchgängig Schieferzersatz, tw. Quarzit , Bodenbearbeitung nicht erkennbar |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | | | Geprüft und freigegeben: | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------|--|
| Datum | | Name | | Datum | | Name | |
| 02.11.2013 | | bh/vis | | | | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | 14002/1 |
|--|------------------|------------------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------------|---------|------------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | Anlage: | 7.1 |
| | | | | | | | | | | Blatt: | 2 |
| Datum | 04.02.2014 | Witterung | trocken | | | Relief | - | | | | |
| Bohrungs-Nr. | 35/21(2) | Aktuelle Nutzung | Brache | | | Inklination | - | | | | |
| Rechtswert | 2571430 | Neigung | - | | | Exposition | - | | | | |
| Hochwert | 5537535 | Wölbung | - | | | Form | - | | | | |
| Höhe (mNN) | 229 | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | | - | Bodentyp | | (Rigosol) | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung |
| > 100 | Cv (ehem. R-Ap?) | Lu | 0 | - | rotbraun-grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | durchgängig Schieferzersatz; Kernverluste |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | Geprüft und freigegeben: | |
|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Datum | Name | Datum | Name |
| 02.11.2013 | bh/vis | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | | 14002/1 | |
|--|------------|----------|------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | | Anlage: | | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | Blatt: | | 3 | |
| Datum | 04.02.2014 | | Witterung | | trocken | | | Relief | | - | | | |
| Bohrungs-Nr. | 35/6 | | Aktuelle Nutzung | | Weinberg mit Bodenbedeckung | | | Inklination | | - | | | |
| Rechtswert | 2571530 | | Neigung | | - | | | Exposition | | - | | | |
| Hochwert | 5537537 | | Wölbung | | - | | | Form | | - | | | |
| Höhe (mNN) | 186 | | | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | - | | | Bodentyp | | Rigosol | | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung | | |
| 5 | R-Ap | Lu | 5 | - | schwarz | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | durchgängig Schieferzersatz, tw. Quarzit; Kernverluste | | |
| > 100 | R-Ap | Lu | 0 | - | rotbraun- grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | | | Geprüft und freigegeben: | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------|--|
| Datum | | Name | | Datum | | Name | |
| 02.11.2013 | | bh/vis | | | | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | | 14002/1 | |
|--|------------|----------|------------------|-------|------------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|----------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | Anlage: | | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | Blatt: | | 4 | |
| Datum | 04.02.2014 | | Witterung | | trocken | | | Relief | | - | | | |
| Bohrungs-Nr. | 35/39 | | Aktuelle Nutzung | | Weinberg ohne Bodenbedeckung | | | Inklination | | - | | | |
| Rechtswert | 2571551 | | Neigung | | - | | | Exposition | | - | | | |
| Hochwert | 5537534 | | Wölbung | | - | | | Form | | - | | | |
| Höhe (mNN) | 183 | | | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | - | | | Bodentyp | | Rigosol | | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung | | |
| 10 | R-Ap | Lu | 1 | - | schwarz-grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | Umlagerung/Auffüllung ?; Boden mit Traubenkernen durchmischt | | |
| > 100 | R-Ap | Lu | 0 | - | rotbraun-grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | durchgängig Schieferzersatz, tw. Quarzit; Kernverluste | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | | | Geprüft und freigegeben: | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------|--|
| Datum | | Name | | Datum | | Name | |
| 02.11.2013 | | bh/vis | | | | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | 14002/1 |
|--|------------|------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | | | | | Anlage: | 7.1 |
| | | | | | | | | | | Blatt: | 5 |
| Datum | 04.02.2014 | Witterung | trocken | | | Relief | - | | | | |
| Bohrungs-Nr. | 35/95 | Aktuelle Nutzung | Weinberg ohne Bodenbedeckung | | | Inklination | - | | | | |
| Rechtswert | 2571687 | Neigung | - | | | Exposition | - | | | | |
| Hochwert | 5537663 | Wölbung | - | | | Form | - | | | | |
| Höhe (mNN) | 153 | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | | - | Bodentyp | Rigosol | | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung |
| > 100 | R-Ap | Lu | 0 | - | rotbraun-grau | - | 2 | schwach | 45 % f,m,g G | - | durchgängig Schieferzersatz, tw. Quarzit; Kernverluste |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | Geprüft und freigegeben: | |
|----------------------|--------|--------------------------|------|
| Datum | Name | Datum | Name |
| 02.11.2013 | bh/vis | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | | 14002/1 | |
|--|------------|----------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---|---------|--|
| | | | | | | | | | | Anlage: | | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | Blatt: | | 6 | |
| Datum | 04.02.2014 | | Witterung | | trocken | | | Relief | | - | | | |
| Bohrungs-Nr. | 35/2 | | Aktuelle Nutzung | | Wald | | | Inklination | | - | | | |
| Rechtswert | 2571368 | | Neigung | | - | | | Exposition | | - | | | |
| Hochwert | 5537634 | | Wölbung | | - | | | Form | | - | | | |
| Höhe (mNN) | 259 | | | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | (mullartiger) Moder | | | Bodentyp | | Kolluvisol | | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung | | |
| 5 | L/Oh | Ut2 | 10 | - | schwarz | - | 1 | mittel | 10 % f,m,g G | - | Kernverluste | | |
| 65 | M | Ut3 | 1 | - | rotbraun | - | 3 | schwach | 50 % f,m,g G | - | Umlagerung/Auffüllung ?; Rotliegend mit Schieferzersatz durchmischt | | |
| > 100 | II Cv | Lu | 0 | - | rot | - | 4(-5) | trocken | 50 % f,m,g G | - | Schieferzersatz | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | | | Geprüft und freigegeben: | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------|--|
| Datum | | Name | | Datum | | Name | |
| 02.11.2013 | | bh/vis | | | | | |

| Aufnahmeblatt Bodenkartierung | | | | | | | | | | PNr: | | 14002/1 | |
|--|------------|----------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | | Anlage: | | 7.1 | |
| | | | | | | | | | | Blatt: | | 7 | |
| Datum | 04.02.2014 | | Witterung | | trocken | | | Relief | | - | | | |
| Bohrungs-Nr. | 34/11 | | Aktuelle Nutzung | | Wald | | | Inklination | | - | | | |
| Rechtswert | 2571150 | | Neigung | | - | | | Exposition | | - | | | |
| Hochwert | 5537522 | | Wölbung | | - | | | Form | | - | | | |
| Höhe (mNN) | 295 | | | | | | | | | | | | |
| Humusform (mit Mächtigkeit der Auflagehorizonte) | | | | | (mullartiger) Moder | | | Bodentyp | | Kolluvisol | | | |
| Untergrenze (cm) | Horizont | Bodenart | Humus (%) | Carb. | Farbe | Redox | L.-Dichte | Feuchte | Skelett | Wurzel | Bemerkung | | |
| 5 | L/Oh | Ut2 | 10 | - | schwarz | - | 1 | schwach | 5 % f,m,g G | - | Kernverluste | | |
| ~ 40 | M | Ut3 | 1 | - | rotbraun | - | 3 | schwach | 15 % f,m,g G | - | Umlagerung/Auffüllung ?; unscharfe Abgrenzung wg. Kernverlust; Rotliegend mit Schieferzersatz durchmischt | | |
| > 100 | II Cv | Lu | 0 | - | rot | - | 4(-5) | schwach | 50 % f,m,g G | - | Schieferzersatz | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Erstellt / Geändert: | | | | Geprüft und freigegeben: | | | |
|----------------------|--|--------|--|--------------------------|--|------|--|
| Datum | | Name | | Datum | | Name | |
| 02.11.2013 | | bh/vis | | | | | |