

LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Schichtenverzeichnis GWM 1/11

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekerntem Proben	Anlage: Projekt-Nr.: DE0110.311017. 0122					
Bauvorhaben: Neubau der B50neu, BA Platten - ZB B 53, Herstellung Bauwerk 6008 860 (BW 20) Hochmoselübergang							
Bohrung Nr.: INK 1/11 (Achse 2)		Bohrzeitraum von: 23.-24.11.2011					
1	2	3	4	5	6		
4,00	a) X	Inliner (gerammt)					
	b) X aus Quarz						
	c) erdfeucht					d)	e) hellgrau
	f) Hangschutt					g) Devon	h) GI
5,00	a) G, s, u'	Inliner (gerammt)					
	b) G aus Tonschiefer kleinstückig zerbohrt						
	c) trocken					d)	e) hellbraun-violett
	f) Hangschutt					g) Devon	h) GE
6,00	a) S + G	Inliner (gerammt)					
	b) G aus Tonschiefer kleinstückig zerbohrt						
	c) trocken					d)	e) hellgrau-violett
	f) Hangschutt					g) Devon	h) SW/ GW
6,50	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht, zerbohrt zu mG - gG	Inliner (drehend, Spülung)					
	b) zerbohrt zu kleinstückig bis stückig, blättrig bis dünnplattig, mäßig verwittert						
	c) erdfeucht, mäßige Kornbindung					d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer					g) Devon	h) VZ-VE
7,00	a) Kernverlust	KV, Inliner (drehend, Spülung)					
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt						
	c)					d)	e)
	f) Tonschieferzersatz					g) Devon	h)