

LBM Koblenz: BV Hochmoselübergang B 50n
Gutachten zur hydrogeologisch-wasserhaushaltlichen Situation im W-Hang
Schichtenverzeichnis GWM 1/11

		Schichtenverzeichnis			Anlage:			
		für Bohrungen mit durchgehender Gewinnung von gekernten Proben			Projekt-Nr.: DE0110.311017. 0122			
Bauvorhaben: Neubau der B50neu, BA Platten - ZB B 53, Herstellung Bauwerk 6008 860 (BW 20) Hochmoselübergang								
Bohrung Nr.: INK 1/11 (Achse 2)					Bohrzeitraum von: 23.-24.11.2011			
1	2	3	4	5	6			
22,70	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) stark verwittert, latent klüftig, zerbohrt zu kleinstückig bis stückig, vermutlich Feinkorn ausgespült							
	c) feucht, schlechte Kornbindung/mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VZ
23,00	a) Kernverlust	KV, Inliner (drehend, Spülung)						
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt							
	c)						d)	e)
	f) Tonschieferersatz/ Mylonit						g) Devon	h)
23,70	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) stark verwittert, latent klüftig, zerbohrt zu grusig bis kleinstückig, vermutlich Feinkorn ausgespült							
	c) feucht, schlechte Kornbindung/mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VZ
24,00	a) Kernverlust	KV, Inliner (drehend, Spülung)						
	b) vermutlich Tonschiefer, vollständig verwittert bis zersetzt							
	c)						d)	e)
	f) Tonschieferersatz/ Mylonit						g) Devon	h)
24,80	a) Tonschiefer, nichtkörnig, dicht	Inliner (drehend, Spülung)						
	b) stark verwittert, latent klüftig, zerbohrt zu grusig bis kleinstückig, vermutlich Feinkorn ausgespült							
	c) feucht, schlechte Kornbindung/mürbe						d)	e) hellgrau-violett
	f) Tonschiefer						g) Devon	h) VZ